

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和元年8月16日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号：300082
作業年月日	令和元年8月16日	作業時間：1 Hr
顧客名	新潟県立妙高病院 様	TEL：0255-86-2003
所在地	新潟県妙高市大字田口147-1	ご担当 長谷川 様
販売店	力11医療器株式会社	ご担当 中山鳥 様
納入年月日	平成26年5月29日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 5年5回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
無し。	
不具合原因、作業内容	
異常ありません。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
保守点検完了致しました。給水フィルター交換(E-202)。 次回は、令和2年8月になります。	

装置情報	交換後運転回数：587	更新（リット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒：1737	殺菌/消毒+7L：1987
	リークチェック：0	自己洗浄：996	7Lアルコール単独：11	エア単独：9

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		吸盤		☒	
排水栓		☒		接続コネクタ：水槽側		☒	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ：チューブ側		☒	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒		給水フィルター	E-202	☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019年8月16日

ご署名 尾崎 直也



印

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL：025-233-0592

責任技術者	作業者
R.1.8-16	R.1.8-16

Ver.3.1