

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和2年5月27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☒			製造番号：300119
作業年月日	令和2年5月27日			作業時間：1 Hr
顧客名	長谷川医院			様
所在地	埼玉県国府4-3-14			様
販売店	株式会社 ケンブリッジ上越営業所			様
納入年月日	平成26年2月3日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	ご担当 長谷川 様
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	6年6回目 ☒	ご担当 白瀬 様
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	付属品 ☐
	定期点検シール記入 ☒	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特に無し。

不具合原因、作業内容

保守点検完了致しました。

点検項目	殺菌槽 LED	正常 ☒
フタロック	正常 ☒	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	正常 ☒
清掃	清掃 ☐	正常 ☒
トレー	正常 ☒	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	正常 ☒
	☐	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

保守点検完了致しました。次回は、令和3年5月によりま9。

装置情報	交換後運転回数：160	更新（リセット）裏紙・未実施	殺菌/消毒：135	殺菌/消毒+7L：690
	リークチェック：0	自己洗浄：682	7Lコール単独：1	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		吸盤		☒	
排水栓		☒		接続コネクタ；水槽側		☒	
オゾン水濃度計		☒		接続コネクタ；チューブ側		☒	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒		殺菌水フィルター		☒	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

令和2年5月27日

ご署名 長谷川 様

修理業者	新鋭工業 株式会社	新潟支店	責任技術者	5/27 田島	作業者	5/27 田島
	新潟県新潟市中央区関屋田町1-1					
	TEL：025-233-0592					