

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210304-01
発行日: 2021 年 3 月 4 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.	製造番号 500029
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2021 年 3 月 4 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間 1.5 Hr
顧客名	はな野医院 様	TEL: 025-761-7606
所在地	新潟県胎内市築地1851	ご担当 様
販売店	株式会社エム・イー新潟 様	ご担当 佐々木 様
納入年月日	2018 年 11 月 22 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
定期保守の時期の為、実施。	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検実施。	
従来蛇口のコンネクター-経年劣化による水漏れがありましたので交換。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.76 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0302 / T114
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
異常ございません。	

装置 情報	交換後運転回数: 173	更新 (リセット) 実施 ☒ ・ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 2441	殺菌/消毒+7L: 124 /
	リークチェック: 1	自己洗浄: 1	7Lコールド: 0	エア単独: 343

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒		1	オゾン分解触媒 ☒	1	吸盤 ☒	1
交換後 No. 52004162			排水栓 ☒	1	エアフィルター ☒	1
オゾンセンサー ☒		1	接続コネクタ; 水槽側 ☐		水フィルター ☒	1
マニホールド ☒		1	接続コネクタ; チューブ側 ☒	2	マニホールド ☐	
			オゾン水濃度計用フィルタ ☒	1	周辺チューブ ☐	

お客様ご確認署名欄	2021 年 3 月 4 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者	作業者