

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20210520-01
発行日: 2021 年 5 月 20 日

販売名 / サーマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ Ver. 3.	製造番号 500516
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2021 年 5 月 20 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☒ Ver. 1.0	作業時間 / Hr
顧客名	あきはクリニック 様	TEL: 0250-47-8727
所在地	新潟県新潟市秋葉区新津5149-11	ご担当 様
販売店	カナイ医療器株式会社 新潟支店 様	ご担当 丹後 様
納入年月日	2020 年 4 月 20 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
定期保守の時期の為、実施。	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検実施。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 7/7
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0304 / 7/24
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
納品から1年未満に2回も不具合にてご迷惑おかけしておりましたので今回の定期保守メンテナンスは無償にて実施させて頂きました。今後とも宜しくお願い致します。	

装置 情報	交換後運転回数: 548	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 159 /	殺菌/消毒+7L: 397 /
	リークチェック: 381	自己洗浄: 234	7Lコル単独: /	エア単独: 7

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ /	吸盤	☒ 3
交換後 No. 519/2362			排水栓	☒ /	エアフィルター	☒ /
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; 水槽側	☐	水フィルター	☒ /
☐			接続コネクタ; チューブ側	☐	マニホールド	☐
			オゾン水濃度計用フィルタ	☒ /	周辺チューブ	☐

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 5 月 20 日

ご署名

坂井 功子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者

作業者

