

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和 3 年 7 月 21 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号：100310
作業年月日	令和 3 年 7 月 21 日	作業時間：1 Hr
顧客名	羽尾内科医院 様	TEL：025-532-4031
所在地	上越市三和区下中677-1	ご担当 羽尾先生 様
販売店	(株)ケンブリッジエデュケーション	ご担当 松永 様
納入年月日	平成 25 年 7 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 8 年 8 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
特に無し。	
不具合原因、作業内容	
保守点検。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 0.72
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒ 510
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

保守点検完了致しました。次回は令和4年7月になります。

装置 情報	交換後運転回数：213	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：1712	殺菌/消毒+アル：0
	リークチェック：1	自己洗浄：1164	アルコール単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		吸盤		☒	
排水栓		☒		接続コネクタ：水槽側		☒	
オゾン水濃度計		☒		接続コネクタ：チューブ側		☒	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☒	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 3 - 7 月 21 日

羽尾 政清

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL：025-233-0592

責任技術者	作業者
2021.7.21	2021.7.21