

保守点検・修理 報告書

管理 No.

202108-01

発行日: 2021

年 8 月 10 日

販売名 / サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ Ver. 3.	製造番号 100311
	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1	作業年月日 2021 年 8 月 10 日
	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	作業時間 / Hr
顧客名	さいとう内科クリニック 様	TEL: 0256-91-0016
所在地	新潟県燕市吉田法花堂1696-4	ご担当 齊藤 様
販売店	M & S 株式会社 様	ご担当 塩原 様
納入年月日	2013 年 7 月 31 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 8 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
定期保守の時期の為、実施。	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検実施。	
点検項目	
フタロック 正常 ☐	水槽 LED 正常 ☐
酸素ライン 正常 ☐	エアライン 正常 ☐
アルコールライン 正常 ☐	オゾン水濃度計動作 正常 ☐ パルス数
オゾンセンサ 正常 ☐	排水栓、排水ライン 正常 ☐
給水ライン 正常 ☐	細管送水ライン 正常 ☐
濃度計流量 正常 ☐	排気ライン 正常 ☐
水位センサー 正常 ☐	オゾン濃度 正常 ☐ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認 正常 ☐	異常音、振動 正常 ☐
清掃 正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☐
トレー 正常 ☐	殺菌/消毒 チューブ類 正常 ☐
水槽側コネクタ 正常 ☐	マニホールド周辺チューブ 正常 ☐
☐	運転プログラムバージョン 正常 ☐ Ver. /
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
異常ございません。	

装置 情報	交換後運転回数: 82	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 10 /	殺菌/消毒+7L: 653 /
	リークチェック: 604	自己洗浄: 652	アルコール単独: /	エア単独: /

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒	1	吸盤	☒	3
交換後 No.			排水栓	☐	1	エアフィルター	☐	
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ; 水槽側	☐	2	水フィルター	☐	
☐			接続コネクタ; チューブ側	☐	2	マニホールド	☐	
			オゾン水濃度計用フィルタ	☒	1	周辺チューブ		

お客様ご確認署名欄	2021 年 8 月 10 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	ご署名 齊藤 初美
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者	作業者