

保守点検・修理 報告書

管理 No. 210914-01
発行日: 2021 年 9 月 14 日

販売名 サービスマニュアル Ver (版番号)	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ Ver. 3. オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐ Ver. 3.1 オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus ☐ Ver. 1.0	製造番号 100266 作業年月日 2021 年 9 月 14 日 作業時間 / Hr
顧客名	大矢医院 様	TEL: 0258-83-0111
所在地	新潟県小千谷市大字ひ生乙933-7	ご担当 様
販売店	クロスウィルメディカル(株)長岡稲穂営業所 様	ご担当 成田 様
納入年月日	2011 年 5 月 27 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 8 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
定期保守の時期の為、実施。	
不具合原因、作業内容	
定期保守点検実施。	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ ｈｌ/ｓ数
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌/消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0107 / 1701.4
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
異常ございません	

装置 情報	交換後運転回数: 408	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌/消毒: 1/201	殺菌/消毒+7L: 1815 /
	リークチェック: 1	自己洗浄: 3	7Lコル単独: 14	エア単独: 398

交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計 ☒ 1	
交換後 No. 1112087	
オゾンセンサー ☒ 1	
☐	

交換部品名称	交換・数量
オゾン分解触媒 ☒ 1	
排水栓 ☒ 1	
接続コネクタ; 水槽側 ☒ 2	
接続コネクタ; チューブ側 ☒ 2	
オゾン水濃度計用フィルタ ☒ 1	

交換部品名称	交換・数量
吸盤 ☒ 3	
エアフィルター ☐	
水フィルター ☐	
マニホールド ☐	
周辺チューブ	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

3 年 9 月 14 日

ご署名

大矢敏裕



修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者

作業者

