

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日: 令和3年9月15日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号	500379	
作業年月日	令和3年9月16日		作業時間	1 Hr	
顧客名	渡辺内科医院 様		TEL	025-525-1170	
所在地	上越市幸町14-9		ご担当	石田 様	
販売店	カチ医療器(株)		ご担当	風間 様	
納入年月日	2019年9月25日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品		
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年2回目		定期点検ソール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐		修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特に無し

不具合原因、作業内容

保守点検の実施。

点検項目

フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 792
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. /

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

保守点検完了致しました。次回は令和4年9月におよびます。

装置 情報	交換後運転回数: 323 更新 (リセット) 実施・未実施	消毒 (総運転回数): 435 / 消毒 (洗剤洗浄あり): 5	
	消毒+アル (総運転回数): 161	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり): 160	
	リークチェック: 164	自己洗浄: 0	アルコール単独: 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒		吸盤	☒	
交換後 No.			排水栓	☒		エアフィルター	☒	
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ; チューブ側	☒		水フィルター	☒	
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒			☐	
				☐			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

R3年9月16日

ご署名 金子美子 

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL: 025-233-0592

責任技術者	作業者
2021.9.16 	2021.9.16 