

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：2021年11月18日

販売名	オゾン水内視鏡消毒装置OED-1000		製造番号：100308
作業年月日	2021年 11月18日		作業時間： 1 Hr
顧客名	ブーカ中村クリニック	様	TEL：025-240-0426
所在地	新潟県新潟市中央区笹口1-1 ブーカ1 2階		ご担当 中村院長 様
販売店	クロスウィルメディカル株式会社		ご担当 丸田 様
納入年月日	2012年11月29日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張 引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
保守点検作業			
不具合原因、作業内容			
保守点検作業			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 645
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常なし			

装置 情報	交換後運転回数：3642	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：19.199	殺菌/消毒+アル：5.089
	リークチェック：3	自己洗浄：2.455	アルコール単独：240	エア単独：3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	マニホールド周辺チューブ		☒	5
ポン水濃度計		☒	1			☐	
ポン水濃度計用フィル		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	2021年11月18日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	中村 茂樹 

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1

責任技術者	作業者
	