

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 中澤-裕

点検年月日	平成 21 年 12 月 8 日	機種名	ONW-10	製造機番	001578
設置場所	1F 内科待合室			TEL:	087-894-0001
設置時期	平成20年3月26日	使用時間	490回	御対応者	

点検項目		点検結果					
スイッチ類							
電源釦	正常	☒	交換	☐			
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐			
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐			
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐			
ランプ類							
操作パネル	正常	☒	交換	☐			
蛍光灯	正常	☒	交換	☐			
洗浄動作							
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
性能確認							
オゾン水濃度	正常	☒	濃度： 0.4 mg/L				
オゾンインジケータ	正常	☒	0.133				
酸素発生	正常	☒	濃度： 91.0 % 流量： 0.82 L/min 圧力： ~0.229 MPa				
水漏れ確認							
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐	
清掃							
外装	正常	☒	清掃	☐			
内部	正常	☒	清掃	☒	排水ホース、定流量弁		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	0.133	交換 ☒	
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐	

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	総合点検1年目2回目実施
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	
排水シリコンチューブ	一本	
水槽キャップ	一個	
0.133	交換 ☒	一個
112 年 12 月 8 日		
ご署名 三宅 山崎 敬 (江崎印)		

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。