

## 点検確認書

アルコールモード「19」で  
運転できていない株式会社 IHI シバウラ  
環境事業部

点検担当者: 新銀谷 風, IHI 中澤

|       |               |      |        |                    |        |
|-------|---------------|------|--------|--------------------|--------|
| 点検年月日 | 平成 21年 9月 16日 | 機種名  | ONW-10 | 製造機番               | 001039 |
| 設置場所  |               |      |        | TEL : 0868-42-3131 |        |
| 設置時期  | 平成 18年 2月 23日 | 使用時間 | 376回   | 御対応者               |        |

| 点検項目       | 点検結果 |                                     |      |                                     |           |                                     |
|------------|------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| スイッチ類      |      |                                     |      |                                     |           |                                     |
| 電源釦        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換   | <input type="checkbox"/>            |           |                                     |
| フィルタリセット釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換   | <input type="checkbox"/>            |           |                                     |
| 運転/停止釦     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換   | <input type="checkbox"/>            |           |                                     |
| アルコールモード釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換   | <input type="checkbox"/>            |           |                                     |
| ランプ類       |      |                                     |      |                                     |           |                                     |
| 操作パネル      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換   | <input type="checkbox"/>            |           |                                     |
| 蛍光灯        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換   | <input type="checkbox"/>            |           |                                     |
| 洗浄動作       |      |                                     |      |                                     |           |                                     |
| フタロック      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換        | <input type="checkbox"/>            |
| 給水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/>            | 交換        | <input type="checkbox"/>            |
| 細管洗浄 順方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/>            | 交換        | <input type="checkbox"/>            |
| 細管洗浄 逆方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/>            | 交換        | <input type="checkbox"/>            |
| 細管洗浄 エアパージ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/>            | 交換        | <input type="checkbox"/>            |
| アルコールフラッシュ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換        | <input type="checkbox"/>            |
| オゾン分解ファン   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/>            | 交換        | <input type="checkbox"/>            |
| 排水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/>            | 交換        | <input type="checkbox"/>            |
| 異常音、振動     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/>            | 交換        | <input type="checkbox"/>            |
| 性能確認       |      |                                     |      |                                     |           |                                     |
| オゾン水濃度     | 正常   | <input type="checkbox"/>            | 濃度 : | mg/L                                |           |                                     |
| オゾンインジケータ  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 2回   |                                     |           |                                     |
| 酸素発生       | 正常   | <input type="checkbox"/>            | 濃度 : | %                                   | 流量 :      | L/min 圧力 : MPa                      |
| 水漏れ確認      |      |                                     |      |                                     |           |                                     |
| 装置外        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/>            | 交換        | <input type="checkbox"/>            |
| 装置内        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/>            | 交換        | <input type="checkbox"/>            |
| 清掃         |      |                                     |      |                                     |           |                                     |
| 外装         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃   | <input type="checkbox"/>            |           |                                     |
| 内部         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃   | <input type="checkbox"/>            |           |                                     |
| 洗浄コネクタ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/>            | 0.1kg 交換済 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 洗浄チューブ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/>            | 交換        | <input type="checkbox"/>            |

| 定期 交換部品  | 数量 | コメント                                                            |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------|
| 吸着筒      | 一式 | エタノールのビンにっっている<br>リングがアルコールタンク内に2個<br>落ちていました。<br>これと取って復旧しました。 |
| 吸湿筒      | 一式 |                                                                 |
| ドレン用フィルタ | 一個 |                                                                 |
| オゾン分解触媒  | 一個 |                                                                 |
|          |    |                                                                 |

21年 9月 16日

ご署名

内田 隆子

印

※ : 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。