

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 20110804

発行日 平成 23年 8月 4日

|       |                                          |                                                            |       |                                               |
|-------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                      |                                                            | 製造番号: | 100073                                        |
| 作業年月日 | 平成23年 8月 4日                              |                                                            | 作業時間: | 1.5 Hr                                        |
| 顧客名   | 青山医院                                     |                                                            | TEL:  | 0868-74-2005                                  |
| 所在地   | 岡山県美作市福本549                              |                                                            | 担当    | 様                                             |
| 販売店   | (株)津山医研                                  |                                                            | 担当    | 光後 様                                          |
| 納入年月日 | 平成 22年 6月 8日                             | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品   |                                               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/>                              | 年 回目  | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                            |       |                                               |

|                 |
|-----------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴 |
|                 |
|                 |
|                 |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 不具合原因、作業内容                                      |
| 保守点検1年目実施                                       |
| 運転プログラム Ver0100/Too.A → Ver 0103/T01.A バージョンアップ |

|          |                                                                    |           |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| 点検項目     |                                                                    |           |                                                    |
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 505    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             |           | 正常 <input type="checkbox"/>                        |

|                            |
|----------------------------|
| 作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項 |
| 異常ありませんでした                 |

|          |                  |                                                        |         |          |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------|---------|----------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 163 → 0 | 更新 (リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施 ・ 未実施 | 殺菌: 167 | 殺菌+7L: 0 |
|          | リークチェック: 0       | 自己洗浄: 160                                              | 7L単独: 0 | エア単独: 2  |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換                       | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------|-------|--------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |

|                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| お客様ご確認署名欄<br>・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。<br>・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 | 23 年 8 月 4 日<br>青<br>印 |
| ご署名                                                                               |                        |

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 岡山事業所  
 岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6  
 TEL: 086-944-6528

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 責任技術者            | 作業者              |
| 中<br>23.8.4<br>澤 | 中<br>23.8.4<br>澤 |