

350の内科711ニツク 御中

# 点検確認書

株式会社 IHIシパウラ  
環境事業部

点検担当者: 新鋭工業(株) 風枝店 大倉

点検年月日	平成 23年 11月 17日	機種名	ONW-10	製造機番	000671
設置場所	1F内視鏡室			TEL:	
設置時期	平成 16年 7月 23日	運転回数		御対応者	

点検項目	点検結果				
<b>スイッチ類</b>					
電源釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>	
フィルタリセット釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>	
運転/停止釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>	
アルコールモード釦	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>	
<b>ランプ類</b>					
操作パネル	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>	
蛍光灯	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>	
<b>洗浄動作</b>					
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>
給水	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>
細管洗浄 順方向	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>
細管洗浄 逆方向	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>
細管洗浄 エアパージ	正常	<input type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>
アルコールフラッシュ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>
オゾン分解ファン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>
排水	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>
異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>
<b>性能確認</b>					
オゾン水濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	濃度: 0.4 mg/L		
オゾンインジケータ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>			
酸素発生	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	濃度: 94.8 % 流量: 0.8 L/min 圧力: 115~204 MPa		
<b>水漏れ確認</b>					
装置外	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>
装置内	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>
<b>清掃</b>					
外装	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	清掃	<input type="checkbox"/>	
内部	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	清掃	<input type="checkbox"/>	
洗浄コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>
洗浄チューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>	交換 <input type="checkbox"/>

交換部品	数量	コメント
吸着筒	1	給水、排水ポンプが劣化しております。
吸湿筒	1	
ドレン用フィルタ	1	
オゾン分解触媒	1	

ご署名 河野一実 印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。