

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部今回の点検は
無償です。

点検担当者： 中澤-裕

点検年月日	平成 23年 12 月 15 日	機種名	ONW-10	製造機番	001411
設置場所	1 F 内視鏡室			TEL	0880-82-2511
設置時期	平成 20年 8月22日	運転回数	167	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐ 未実施	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☐ 未実施	濃度	—	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☐				
酸素発生	正常	☒ 変交換	濃度	89.2	%	流量：— L/min 圧力：0.147～0.252 MPa
水漏れ確認	規定は90%以上					
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ フジ純正品	正常	☐	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	総合点検3年目2回目実施 定期交換部品の交換で ご検討下さい。 性能は今の所問題ありません。
吸湿筒	交換 ☐	
ドレン用フィルタ	交換 ☐	
オゾン分解触媒	交換 ☐	
	交換 ☐	

ご署名 監理人 土佐清水病院 印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。