

氏家内科医院 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者： 中澤-裕

点検年月日	平成 22年 11月 19日	機種名	ONW-10	製造機番	:001042
設置場所	1F 内視鏡室			TEL	: 0877-32-2635
設置時期	平成 18年 2月 21日	運転回数	CNT- 830	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☒
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度	: 0.5 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度	: 94.1 % 流量 : 0.80 L/min 圧力 : 0.102~0.139 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☒
洗浄コネクタ -F.T.S 純正品	正常	☐	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒 (SPS-10407)	1	異常ありませんでした。
吸湿筒 ()	1	
ドレン用フィルタ	1	
オゾン分解触媒	1	

ご署名 氏家 印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。