

点検確認書

異音対応

株式会社 IHIシパウラ
環境事業部

点検担当者: 中澤-裕

点検年月日	平成 22年6月 10日	機種名	ONW-10	製造機番	000234
設置場所	1F 内視鏡室			TEL	: 086-422-2511
設置時期	平成 15年12月 4日	運転回数		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.5 mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度:	95.0 %
			流量:	0.78 L/min
			圧力:	0.102~0.184MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☒
内部	正常	☒	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	3台ある水ポンプのうち、異音発生 の確率が高いP-1を交換します。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	
排水シリコンチューブ	一本	
水ポンプ P-1	一個	

6/10
ご署名 荒馬

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。