

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 中澤一裕

点検年月日	平成 22年 10月 28日	機種名	ONW-10	製造機番	001229
設置場所	2F 階段めい			TEL	: 088-882-6205
設置時期	平成 18 年11月 29日	運転回数	1174	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.4 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 94.4 % 流量: 0.74 L/min 圧力: 0.113~0.191 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整 ☐ 交換 ☐	
装置内	正常	☒	調整 ☐ 交換 ☐	
清掃				
外装	正常	☒	清掃 ☐	
内部	正常	☒	清掃 ☒	
洗浄コネクタ FTS 欠	正常	☐	調整 ☐ 交換 ☐	
洗浄チューブ	正常	☒	調整 ☐ 交換 ☐	

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	異常ありと見えています。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

年 22.10.28 日

ご署名 高知厚生病院



※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。