

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年2月17日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号	100162
作業年月日	平成24年2月7日	作業時間	1.0 Hr
顧客名	井戸内科クリニック	TEL	0868-22-2101
所在地	岡山県津山市山下106番地	担当	山本 様
販売店	(株)津山匠石	担当	平岡 様
納入年月日	平成23年1月21日	保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 / 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合原因、作業内容	
保守点検実施	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☐
アルコールライン 正常 ☐	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 559
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	

装置 情報	交換後運転回数: 1210 更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 688	殺菌+7L: 524
	リークチェック: 339 自己洗浄: 291	アルコール単独: 2	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解剤		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
月脱気フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

24年2月17日

ご署名

平岡 印

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者

作業者

