

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年8月21日

|       |  |                                 |  |   |
|-------|--|---------------------------------|--|---|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                      |                                 | 製造番号:  | 100073  |
| 作業年月日 | 平成24年8月21日                               |                                 | 作業時間:  | 1.5 Hr  |
| 顧客名   | 青山医院                                     |                                 | TEL:   | 0868-74-2005                                  |
| 所在地   | 岡山県美作市福本549                              |                                 | 担当   | 様   |
| 販売店   | (株)津山医研                                  |                                 | 担当   | 光後 様  |
| 納入年月日 | 平成22年6月8日                                | 保証期間                            | 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品   |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/>   | 2年 <input checked="" type="checkbox"/> 回目                        | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |  |   |

|                 |
|-----------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴 |
|                 |
|                 |


|            |
|------------|
| 不具合原因、作業内容 |
| 定期保守点検実施   |
|            |

|          |  |           |  |
|----------|--|-----------|--|
| 点検項目     |  |           |  |
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 344    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input type="checkbox"/>                        |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             |           | 正常 <input type="checkbox"/>                        |

|                            |
|----------------------------|
| 作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項 |
|                            |

|      |              |                |            |          |
|------|--------------|----------------|------------|----------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 144 | 更新(リセット)実施・未実施 | 殺菌: 310    | 殺菌+アル: 0 |
|      | リークチェック: 0   | 自己洗浄: 299      | アルコール単独: 0 | エア単独: 3  |

| 交換部品名称     | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称    | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|------------|-------|-------------------------------------|----|-----------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 内視鏡接続ケーブル |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| 排水水栓       |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |           |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |           |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾン水濃度計バルブ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |           |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー    |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |           |       | <input type="checkbox"/>            |    |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| お客様ご確認署名欄                         | 24年 8月 21日  |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。   |   |
| ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |   |
| ご署名 青山重男                          |  |

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店  
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8  
TEL: 086-235-0323

|   |   |
|---|---|
| 責任技術者   | 作業者   |
|  | 平成24年8月21日<br> |