

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成24年10月3日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100331	
作業年月日	平成24年10月3日		作業時間	1.2 Hr	
顧客名	ナガヒ口医院		TEL	0865-44-5665	
所在地	岡山県三木市鴨方1837-1		担当	様	
販売店	岡田医療器(株)		担当	三木田 様	
納入年月日	平成23年9月26日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1年 / 1回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
・定期保守点検実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 475
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 170	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	殺菌: 3	殺菌+アル: 170
	リークチェック: 0	自己洗浄: 169	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解剤		☒	1			☐	
非水栓		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾン濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		年 24.10月3 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		岡山県三木市鴨方町鴨方1837番地の1 医療法人 ナガヒ口医院 ご署名 医師 永 廣 格 印
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
修理業者	新鋭工業 株式会社 岡山支店 岡山県岡山市北区中島町田1-7-8 TEL: 086-235-0323	責任技術者 作業者
		 