

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 24 年 11 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100333	
作業年月日	平成 24 年 11 月 15 日		作業時間:	1.75	Hr
顧客名	岡田内科 様		TEL:	086-222-2929	
所在地	岡山県岡山市北区奥田本町 13-8		担当	岡田 院長	様
販売店	西日本メディカルリンク 様		担当	西口	様
納入年月日	平成 23 年 9 月 29 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐				修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 490
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
特に異常はありませんでした。			

装置 情報	交換後運転回数:	196	更新 (リセット) ☒ 実施 ・ 未実施	殺菌:	196	殺菌+7L:	0
	リークチェック:	0	自己洗浄:	0	7L単独:	0	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
排水スリット		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		24 年 11 月 15 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		岡田 院長 印
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名		

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町 1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者	作業者