

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 24 年 10 月 4 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100074	
作業年月日	平成 24 年 10 月 4 日		作業時間	2.5	Hr
顧客名	長田医院 様		TEL	086-922-0001	
所在地	岡山県瀬戸内市邑久町豊原 341-2		担当	末吉	様
販売店	(株)セイエル		担当	溝口	様
納入年月日	平成 22 年 8 月 20 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	なし
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目		定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
定期保守点検実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 728
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数	10170	更新 (リセット) (実施) ・未実施	殺菌	3	殺菌+7L	198
	リークチェック	89	自己洗浄	189	7Lアルコール単独	0	エア単独

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		殺菌槽コネクタ		☒	
排水栓		☒				☐	
オゾン水濃度計		☒				☐	
オゾン水濃度計用バルブ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H24 年 10 月 4 日

ご署名

長田医院

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町 1-7-8
TEL : 086-235-0323

責任技術者 作業者

