

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年12月4日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100332
作業年月日	平成24年12月4日	作業時間: 1.2 Hr
顧客名	井原第一フニツ7	TEL: 0866-67-2808
所在地	岡山県井原市高屋127-1	担当 様
販売店	株式会社 小沢 医科器械	担当 田中 様
納入年月日	平成23年11月16日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

○定期保守点検実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 624
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 801	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 368	殺菌+7L: 435
	リークチェック: 405	自己洗浄: 291	7Lコル単独: 14	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾン濃度計用バルブ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

24年12月4日

ご署名

森下 博文

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者

作業者

