

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年 5月9日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100262
作業年月日	平成25年5月9日		作業時間: 2.0 Hr
顧客名	津山第一病院		TEL: 0868-28-2211
所在地	岡山県津山市中島438番地		担当 様
販売店	株式会社津山エムアイ		担当 国米 様
納入年月日	平成 23年 4月26日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年2回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

。定期保守点検実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 533
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 543	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 861	殺菌+アル: 309
	リークチェック: 181	自己洗浄: 71	アルコール単独: 48	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手（コネクタ側）		☒	2
排水栓		☒	1	オゾンセンサー		☒	1
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
コネクタ継手（本体側）		☒	2			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

25年 5月9日

ご署名 井上 寛弥江



修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者

作業者

