

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年 8 月27 日

|       |                                                                                 |                                                            |           |                                     |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                             |                                                            | 製造番号:     | 100449                              |  |
| 作業年月日 | 平成25年 8 月27 日                                                                   |                                                            | 作業時間:     | 2.0 Hr                              |  |
| 顧客名   | 守安外科胃腸科整形外科クリニック                                                                |                                                            | TEL:      | 086-422-2511                        |  |
| 所在地   | 岡山県倉敷市宮前 380-60                                                                 |                                                            | 担当        | 様                                   |  |
| 販売店   | めいほうメディカル株式会社                                                                   |                                                            | 担当        | 守屋 様                                |  |
| 納入年月日 | 平成24年 8 月29 日                                                                   | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品       |                                     |  |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> / 年 / 回目 |                                                            | 定期点検シール記入 | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>                                                     |                                                            | 修理表示貼付    | <input type="checkbox"/>            |  |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

定期保守点検実施

点検項目

|          |                                                                               |           |                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 確認数 380     |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        |           | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした。

|      |                             |           |            |
|------|-----------------------------|-----------|------------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: 295→更新(リセット)実施・未実施 | 殺菌: 16    | 殺菌+7L: 281 |
|      | リークチェック: 1                  | 自己洗浄: 277 | 7L単独: 0    |
|      |                             |           | エア単独: 1    |

| 交換部品名称  | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換                       | 数量 |
|---------|-------|-------------------------------------|----|--------|-------|--------------------------|----|
| オゾン分解触媒 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 排水栓     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン水濃度計 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 排水フィルター |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾンセンサー |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

25年 8.27 日

ご署名 守安文明



修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店  
岡山県岡山市北区中島町1-7-8  
TEL: 086-235-0323

責任技術者

作業者

