

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 25 年 10 月 21 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100329
作業年月日	平成 25 年 10 月 21 日	作業時間: 1.1 Hr
顧客名	みうら内科循環器科	TEL: 0865-42-3311
所在地	岡山県浅口市金光町占見 79-1	担当 様
販売店	角田医療器株式会社	担当 薄田 様
納入年月日	平成 23 年 8 月 8 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

定期保守点検実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 462
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 44	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 50	殺菌+アル: 23
	リークチェック: 0	自己洗浄: 80	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手 (本体側)		☒	2
排水栓		☒	1	コネクタ継手 (チューブ側)		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成 25 年 10 月 21 日

ご署名

三ツ山 金太郎

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町 1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者

作業者

