

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 25 年 10 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100331
作業年月日	平成 25 年 10 月 8 日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	ナガヒロ医院		TEL:	0865-44-5665
所在地	岡山県浅口市鴨方1837-1		担当	様
販売店	角田医療器株式会社		担当	薄田 様
納入年月日	平成 23 年 9 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 2 年 2 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
・定期保守点検実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 591
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 250	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 4	殺菌+7L: 419
	リークチェック: 0	自己洗浄: 407	7Lアルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手(本体側)		☒	2
排水栓		☒	1	コネクタ継手(コネクタ側)		☒	2
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。	
年 月 日 岡山県浅口市鴨方町鴨方1837番地の1 医療法人 ナガヒロ医院 医師 永 廣 格	

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
 岡山県岡山市北区中島田町 1-7-8
 TEL: 086-235-0323

責任技術者	作業者
	