

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年 12月 3日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100333	
作業年月日	平成25年12月3日		作業時間	2.25 Hr	
顧客名	岡田内科		TEL	086-222-2929	
所在地	岡山県岡山市北区奥田本町13-8		担当	様	
販売店	西日本メディカルリンク(株)		担当	東 様	
納入年月日	平成23年9月29日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐ 2年2回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合は特になし			
不具合原因、作業内容			
定期保守点検実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 599
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ありませんでした。			

装置 情報	交換後運転回数	192	更新（リセット）	実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌	388	殺菌+アル	0
	リークチェック	0	自己洗浄	2	アルコール単独	0	エア単独	299

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	25年12月3日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	岡田 浩

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL : 086-235-0323

責任技術者	作業者
岡田 浩	金平

