

保守点検・修理 報告書

管理 No.
発行日 平成25年12月3日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号:	100332
作業年月日	平成 25年 12月 3日			作業時間:	1.3 Hr
顧客名	井原第一クリニック			TEL:	0866-67-0331
所在地	岡山県井原市高屋127-1			担当	様
販売店	株式会社小沢医科器械			担当	泉 様
納入年月日	平成 23年 11月 16日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐ 2年 2回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐			修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

定期点検保守実施

点検項目

フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 682
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☒
水位センサ	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数:	656	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌:	306	殺菌+7L:	352
	リークチェック:	214	自己洗浄:	7L単独:	4	エア単独:	1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾンセンサー		☒	1	コネクタ継手 (本体側)		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	コネクタ継手 (チューブ側)		☒	2
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☐	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

25年 12 月 3 日

ご署名 宮 口 直 之 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者	作業者
	