

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者： 新鋭工業 岡山 金平

点検年月日	平成 26年 3月 11日	機種名	ONW-10	製造機番	001246
設置場所				TEL :	0869-56-0505
設置時期	平成 18年 10月 10日	運転回数	4018	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度 :	0.6 mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度 :	92.2 %	流量 :	0.75 L/min 圧力 : 105~195 MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品			数量	コメント
吸着筒 11478	交換	☒	/	
吸湿筒 11478	交換	☒	/	
ドレン用フィルタ	交換	☒	/	
オゾン分解触媒	交換	☒	/	
	交換	☐		
	交換	☐		

ご署名 うえの内科小児科医院



印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。