

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26 年 3 月 7 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号：100637
作業年月日	平成 26年 3月 7 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	中尾内科クリニック		TEL：0868-24-4488
所在地	岡山県津山市沼854-6		担当 様
販売店	小川器械株式会社		担当 遠藤部長 様
納入年月日	平成 25年 2月 27日	保証期間 内 □ 外 □	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目				
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライオン	正常 ☒	エアライオン	正常 ☐	
アルコールライオン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数 566
オゾンセンサー	正常 ☒	排水栓、排水ライオン	正常 ☐	
給水ライオン	正常 ☒	細管送水ライオン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライオン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.76 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☐	
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒	
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐	
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項				

装置情報	交換後運転回数： 965	更新 (リフト) (実施) ・ 未実施	殺菌： 471	殺菌+7L： 496			
	リークチェック： 1	自己洗浄： 7	7L-7L単独： 0	エア単独： 0			
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
濃度計ファルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成 26 年 3 月 7 日

署名 中尾内科クリニック 所長

修理業者

新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8

TEL：086-235-0323

責任技術者

作業者

