

管理 No.

発行日 平成25年12月27日

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号: 100456
作業年月日	平成 25年 12月 27日			作業時間: 1.5 Hr
顧客名	ふくま内科消化器科クリニック			TEL: 087-870-1311
所在地	香川県高松市牟礼町牟礼2560-1			担当
販売店	中澤氏家薬業株式会社			担当: 小山 様
納入年月日	平成 24年 11月 19 日	保証期間	内 □ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	□	年 / 回目
出張・引取	修理 □	定期点検シール記入 ☒		
修理表示貼付 □				

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

定期点検保守実施

点検項目				
フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バース数 576
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.173 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒	
トレー	正常 ☒	清掃 □		
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒	
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項				

装置情報	交換後運転回数: 484	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 93	殺菌+7L: 394
	リークチェック: 0	自己洗浄: 278	7Lコイル単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フイルター		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H25 年 12 月 27 日

ご署名

福間 鈴子



修理業者

新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8

TEL: 086-235-0323

責任技術者



作業者

