

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年6月27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号：100639
作業年月日	平成26年6月27日			作業時間：1.8 Hr
顧客名	ほそや医院			TEL：0866-62-1373
所在地	岡山県井原市七日市町102			担当
販売店	角田医療器株式会社			担当 大室 様
納入年月日	平成25年6月26日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐ 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パル数 283
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	清掃 ☐	殺菌チューブ類
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果 (完了) 暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数：367	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施	殺菌：128	殺菌+7L：242
	リークチェック：2	自己洗浄：246	7L単独：1	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
濃度計ケーブル		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

26. 6月27日
医療法人 ほそや医院
理事長 細谷正晴

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL：086-235-0323

27. 6月27日
岡山県井原市七日市町102番地
TEL (0866) 62-1373

