

管理 No.

発行日 平成26年7月23日

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号：100370
作業年月日	平成 26年 7 月 23 日			作業時間：1.2 Hr
顧客名	中島病院			TEL：0868-22-8251
所在地	岡山県津山市田町122			担当
販売店	株式会社メディックス			担当 中江 様
納入年月日	平成 24年 6月 20日	保証期間	内 □ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	□ 2 年 3回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 □	修理表示貼付 □		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

定期点検保守実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサ	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	清掃	□	
トレー	正常	☒	電源コード	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数：1638	更新 (リフト) 実施・未実施	殺菌：3003	殺菌+7L：2102
	リークチェック：1	自己洗浄：584	7L単独：2	エア単独：1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フイルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2014 年 7 月 23 日

ご署名 長石 裕子

印

修理業者

新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8

TEL：086-235-0323

責任技術者

作業者

