

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年8月21日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100073
作業年月日	平成 26年 8 月 21 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	青山医院		TEL: 0868-74-2005
所在地	岡山県美作市福本549		担当 様
販売店	株式会社 津山医研		担当 光後 様
納入年月日	平成22年 6月 8日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4年4回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐ 使用せず	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 440
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.17 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 144	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 233	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 1	自己洗浄: 221	7Lコル単独: 0	エア単独: 4

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手(本体側)		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	コネクタ継手(チューブ側)		☒	2
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H26年 8月 21日

ご署名

青山重男



修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者

作業者

