

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 9月 11日

|       |                                                                                 |                                                                       |                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                                                             |                                                                       | 製造番号：100724                                   |
| 作業年月日 | 平成 26 年 9 月 11 日                                                                |                                                                       | 作業時間： 1.2 Hr                                  |
| 顧客名   | 中山病院                                                                            |                                                                       | TEL：0867-42-0371                              |
| 所在地   | 岡山県真庭市久世2508                                                                    |                                                                       | 担当 様                                          |
| 販売店   | 株式会社津山医研                                                                        |                                                                       | 担当 田口 様                                       |
| 納入年月日 | 平成 25 年 9 月 11 日                                                                | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品                                           |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 1 年 1 回目 |                                                                       | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修 理 <input type="checkbox"/>                                                    |                                                                       | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>               |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

## 定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

## 点検項目

|          |                                                                    |           |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED   | 正常 <input type="checkbox"/>                        |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | エアライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 827    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.64 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             |           | 正常 <input type="checkbox"/>                        |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

|          |             |                |         |           |
|----------|-------------|----------------|---------|-----------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 88 | 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌： 7   | 殺菌+7L： 83 |
|          | リークチェック： 0  | 自己洗浄： 35       | 7L単独： 4 | エア単独： 0   |

| 交換部品名称   | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換                       | 数量 |
|----------|-------|-------------------------------------|----|--------|-------|--------------------------|----|
| オゾン分解触媒  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 排水栓      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 濃度計フィルター |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン水濃度計  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾンセンサー  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |

## お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H26 年 9 月 11 日

ご署名

新鋭工業 株式会社 岡山支店



修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店  
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8  
TEL：086-235-0323

責任技術者

作業者

