

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 中澤-裕

点検年月日	平成 26年 11月 27日	機種名	ONW-10	製造機番	000147
設置場所	岡山県真庭市蒜山上福田694			TEL: 0867-66-3002	
設置時期	平成 15年 8月4日	運転回数	約1432	御対応者	

CNT 99: 9087

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源釦	正常	☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認					
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：	0.5	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒			
酸素発生	正常	☒	濃度：	93.3	% 流量：0.73 L/min 圧力：0.103～0.182 MPa
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☐	
内部	正常	☒	清掃	☒	排気ホース
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☒	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☒	交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	1	異常ありませんでした。
吸湿筒	1	
ドレン用フィルタ	1	
オゾン分解触媒	1	
フスビレクターチューブ	1	
排水シソコンチューブ	1	

26.11.27 年

岡山県真庭市蒜山上福田694番地
医療法人 日新会 遠藤クリニック

ご署名 遠藤 英利



※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。