

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20141226

発行日 平成 26年 12月 26日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100456	
作業年月日	平成26年 12月 26日		作業時間:	1.5	Hr
顧客名	ふくま内科消化器科クリニック 様		TEL:	087-870-1311	
所在地	香川県高松市牟礼町牟礼2560-11		担当	様	
販売店	中澤氏家薬業(株) 様		担当	小山	様
納入年月日	平成 26年 4月 13日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 出張・引取 ☐	総合点検 ☐	2年 2回目	定期点検シール記入 ☒	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

定期点検保守実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 322
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒ フジフィルム製		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした。

装置情報	交換後運転回数: 435→0 更新(リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 173	殺菌+AL: 750
	リークチェック: 6	自己洗浄: 528	アルコール単独: 0
			エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	殺菌槽コネクタ		☒	2 組
排水栓		☒	1	吸盤		☒	1 個
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

福岡 幹子

印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者

作業者

