

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26年 12月22日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100619	
作業年月日	平成 26年 12月 22日		作業時間	() Hr	
顧客名	ほかま医院		TEL	086-542-6616	
所在地	岡山県浅口市金光町占見新田1166-1		担当	様	
販売店	坪井医療器株式会社		担当	坪井宏樹 様	
納入年月日	平成 24年 12月 25日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年 2回目		定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 545
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 248	更新 (リセット) (実施) ・未実施	殺菌: 26	殺菌+7L: 424
	リークチェック: 1	自己洗浄: 270	7L単独: 4	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクター継手 (本体側)		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	コネクター継手 (コネクタ側)		☒	2
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

26.12.22 年 月 日

ご署名

外間 幸夫 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町田1-7-8
TEL: 086-235-0323

責任技術者

作業者

