

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成27 年 7月14日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000SB		製造番号:	300277	
作業年月日	平成 27 年 7月14日		作業時間:	1.5	Hr
顧客名	伊木診療所		TEL:	086-429-2300	
所在地	岡山県岡山県倉敷市亀山775-1		担当	様	
販売店	マツモトメディカル		担当	社長	様
納入年月日	平成26 年 6 月 10日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目		定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 538
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数: 109 → 0	更新 (リセット) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 4	殺菌+アル: 105
	リークチェック: 1	自己洗浄: 100	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	アルコールキャップ		☒	1
排水栓		☒	1	殺菌コネクタ		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
H27 年 7 月 14 日	
ご署名	三宅 のぶみ 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町田 1-7-8
TEL : 086-235-0323

責任技術者	作業者
	