

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者： 中澤 裕

点検年月日	平成27年8月26日	機種名	ONW-10	製造機番	:001578
設置場所	1F 内視鏡室			TEL	: 087-894-0001
設置時期	平成20年 3月 26日	運転回数	1342	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	LVL	交換 ☒
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	P-2	交換 ☒
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐		交換 ☒
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐		交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐		交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐		交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐		交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐		交換 ☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：0.5	mg/L	P-1	交換
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度：93.9	%	流量：0.77	L/min
					圧力：0.126~0.210	MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☒		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	総合点検6年目 1回目実施 異常ありませんでした。 定期交換部品のほか、 左記の部品も交換しました。
吸湿筒	交換 ☐	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	
オゾン分解触媒	交換 ☒	
水ポ-ジ (P-1, P-2)	交換 ☐	
水位センサ (LVL)	交換 ☐	

平成27年 8月 26日

ご署名 福井 義恵

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。