

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者：新鋭 岡山 谷岡

点検年月日	平成 27年 12月17日	機種名	ONW-10	製造機番	001229
設置場所		運転回数	3,860/1,105	TEL : 088-882-6205	
設置時期	平成 18年11月29 日			御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常 ☒	交換 ☐		
フイタルリセット釦	正常 ☒	交換 ☐		
運転/停止釦	正常 ☒	交換 ☐		
アルコールモード釦	正常 ☒	交換 ☐		
ランプ類				
操作パネル	正常 ☒	交換 ☐		
蛍光灯	正常 ☒	交換 ☐		
洗浄動作				
フタロック	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
給水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 順方向	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 逆方向	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 エアパージ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
アルコールフラッシュ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
オゾン分解フアン	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
排水	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
異常音、振動	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
性能確認				
オゾン水濃度	正常 ☒	濃度 : 0.5 mg/L		
オゾンインジケータ	正常 ☒			
酸素発生	正常 ☒	濃度 : 92.0 % 流量 : 0.78 L/min 圧力 : 0.109-0.150 MPa		
水漏れ確認				
装置外	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
装置内	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
清掃				
外装	正常 ☒	清掃 ☐		
内部	正常 ☒	清掃 ☐		
洗浄コネクタ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	
洗浄チューブ	正常 ☒	調整 ☐	交換 ☐	

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一
吸湿筒	交換 ☐	一
ドレン用フイлта	交換 ☒	/
オゾン分解触媒	交換 ☒	
	交換 ☐	
	交換 ☐	

ご署名 榎尾 リカ



※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。