

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成27年12月14日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号：300159
作業年月日	平成 27年 12月14日		作業時間： 2 Hr
顧客名	いわもとクリニック		TEL：086-464-3111
所在地	岡山県倉敷市上東1056-1		担当 様
販売店	株式会社 エバルス		担当 水野 様
納入年月日	平成 24年 12月17日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3年 1回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修 理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期保守点検実施			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 531
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数： 205	更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施	殺菌： 9	殺菌+アル： 198
	リークチェック： 0	自己洗浄： 4	アルコール単独： 2	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		コネクタ継手（本体側）		☒	
排水栓		☒		コネクタ継手（コネクタ側）		☒	
オゾン水濃度計		☒				☐	
オゾン水濃度計フィルター		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄		27年 12月 14日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名 岩平泰明		

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町 1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者	作業者
	