

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日 平成 28年 1月 26日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号 : 300179
作業年月日	平成 28年 1月 26日		作業時間 : 1.5 Hr
顧客名	やまもとクリニック		TEL : 086-473-5151
所在地	岡山県倉敷市児島元浜町783-5		担当 様
販売店	株式会社セイエル		担当 早瀬 様
納入年月日	平成 25年 3月 25日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
特に異常はありませんでした。			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 415
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.93 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
特に異常はありませんでした。			

装置 情報	交換後運転回数 : 447	更新（リセット）実施・未実施 ☒	殺菌 : 166	殺菌+7L : 593
	リークチェック : 3	自己洗浄 : 381	7Lコル単独 : 3	エア単独 : 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐				☐	
排水栓		☐				☐	
オゾン水濃度計		☐				☐	
オゾン水濃度計フィルター		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄		平成 28年 1月 26日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名 山本 久恵		

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
TEL : 086-235-0323

責任技術者	作業者
	