

保守点検・修理 報告書

発行日：平成28年3月22日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：100637
作業年月日	平成28年 3月22日		作業時間：
顧客名	中尾内科クリニック 様		TEL：0868-24-4488
所在地	岡山県津山市沼854-6		院長 様
販売店	小川器械株式会社		遠藤部長 様
納入年月日	平成25年2月27日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☒ 3年3回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バリス数 395
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☒			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数：1001	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒：1425	殺菌/消毒+アル：1506
	リークチェック：1	自己洗浄：105	アルコール単独：0	エア単独：3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		吸盤		☒	
排水栓		☒		接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒		接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィル		☒		バリス		☒	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2016.3.22
 津山市 年 8 5 月 - 6 日
 中尾内科クリニック
 院長 中 尾

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
 岡山県岡山市北区中島田町1-7-8
 TEL：086-235-0323

責任技術者

作業者

