

保守点検・修理 報告書

管理 No.

20160614

発行日：平成 28 年 6 月 14 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100025
作業年月日	平成 28 年 6 月 11 日	作業時間： Hr
顧客名	新鋭工業 株式会社 岡山支店 様	TEL： 086-235-0323
所在地	岡山県岡山市北区中島田町 1-7-8	ご担当 川上 様
販売店		ご担当 様
納入年月日	平成 年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品 なし
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☒ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
保守点検前の現状確認			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 235
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0-69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
機械の動作、性能に異常はありませんでした			

装置 情報	交換後運転回数： 15	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒： 281	殺菌/消毒+7L： 381
	リークチェック： 127	自己洗浄： 224	7Lアルコール単独： 4	エア単独： 4

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ；水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ；チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用7Lバルブ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	工場点検により不要です 印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

責任技術者	作業者