

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者：新鋭工業 川上

点検年月日	平成 28年 8月 19日	機種名	ONW-10	製造機番	001613
設置場所	岡山市瀬戸町瀬戸185-2			TEL:	0869-52-1717
設置時期	平成 2008年5月20日	運転回数		御対応者	

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源釦	正常	☒	交換	☐	
フイルタリセット釦	正常	☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認					
オゾン水濃度	正常	☒	濃度:	0.4 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒			
酸素発生	正常	☒	濃度: 94.0 %	流量: 0.82 L/min	圧力: 0.02~0.20 MPa
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☐	
内部	正常	☒	清掃	☐	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	☒		 ※ホソリ、水位センサー類の劣化あり
吸湿筒	☒		
ドレン用フイルタ	☒		
オゾン分解触媒	☒		
	☐		
	☐		

ご署名  印 

※：本点検によって知り得た個人情報とは、他の目的では使用いたしません。