

保守点検・修理 報告書

発行日：平成28年8月23日

|       |                                                                                                                        |                                                            |                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input checked="" type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input type="checkbox"/>                  |                                                            | 製造番号：100331      |
| 作業年月日 | 平成28年8月23日                                                                                                             |                                                            | 作業時間：            |
| 顧客名   | ナガヒロ医院 様                                                                                                               |                                                            | TEL：0865-44-5665 |
| 所在地   | 岡山県浅口市鴨方1837-1                                                                                                         |                                                            | 院長 様             |
| 販売店   | 角田医療器株式会社                                                                                                              |                                                            | 薄田 様             |
| 納入年月日 | 平成26年6月10日                                                                                                             | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品              |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 6年6回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>        |                                                            |                  |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |                                                            |                  |

|                           |                                                                               |              |                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |                                                                               |              |                                                    |
|                           |                                                                               |              |                                                    |
|                           |                                                                               |              |                                                    |
| 不具合原因、作業内容                |                                                                               |              |                                                    |
|                           |                                                                               |              |                                                    |
|                           |                                                                               |              |                                                    |
| 点検項目                      |                                                                               |              |                                                    |
| フタロック                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 845    |
| オゾンセンサ                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.68 ppm |
| 水漏れ確認                     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
|                           |                                                                               |              |                                                    |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項 |                                                                               |              |                                                    |
|                           |                                                                               |              |                                                    |
|                           |                                                                               |              |                                                    |

|          |             |                         |           |               |
|----------|-------------|-------------------------|-----------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数：248 | 更新（リセット） <u>実施</u> ・未実施 | 殺菌/消毒：8   | 殺菌/消毒+7L：1163 |
|          | リークチェック：0   | 自己洗浄：1124               | アルコール単独：0 | エア単独：3        |

| 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|--------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| オゾン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 排水栓          |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| オゾン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| オゾン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    | バリスタ         |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| オゾンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> |    |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| お客様ご確認署名欄                         | 年 28.8月3 日 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。   |            |
| ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |            |
| ご署名                               | 印          |

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店  
岡山県岡山市北区中島町1-7-8  
TEL：086-235-0323

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 責任技術者                                                                                 | 作業者                                                                                   |
|  |  |