

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20160708
発行日：平成 28 年 7 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号： 100353
作業年月日	平成 28 年 7 月 8 日		作業時間： Hr
顧客名	かもだ内科クリニック 様		TEL： 0875-23-4976
所在地	香川県観音寺市坂本町7丁目10-10		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	平成 24 年 8 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4 年 4 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴				
S/S 殺菌器 給水異常 (E202)				
不具合原因、作業内容				
平成28年 定期保守点検				
点検項目				
フタロック	正常 ☒		殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	ポンプ残 10.5 MPa	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒		オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 357
オゾンセンサ	正常 ☒		排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒		細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒		排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒		オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒		異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	清掃 ☐	電源コード	正常 ☒ TP10223 確認
トレー	正常 ☒		殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項				
異常ありませんでした。				

装置情報	交換後運転回数： 123	更新 (リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌/消毒： 7	殺菌/消毒+バルブ： 457
	リークチェック： 1	自己洗浄： 444	アルコール単独： 0	エア単独： 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	1個
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	1個
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールコンタクトキャップ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	28 年 7 月 8 日	
	医療法人社団 尚仁会	
	ご署名 かもだ内科クリニック	

修理業者 株式会社 IHI シバウラ
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL:086-944-6528

監事	責任技術者	作業者
		