

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年 11月 / 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000S		製造番号 : 300647
作業年月日	平成28年 11月 / 日		作業時間 : 1.5 Hr
顧客名	津野町国民健康保険杉ノ川診療所		TEL : 0889-56-3333
所在地	高知県高岡郡津野町杉ノ川甲38-3		担当 様
販売店	中澤氏家薬業株式会社		担当 岡本 様
納入年月日	平成 27年 10 月15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 586
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☒

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常はありませんでした。

自己洗浄の実施をお願いします

装置情報	交換後運転回数 : 50	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌 : 2	殺菌+アル : 49
	リークチェック : 0	自己洗浄 : 2	アルコール単独 : 0	エア単独 : 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成28年 11月 / 日

ご署名

井上 智恵



修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町1-7-8
TEL : 086-235-0323

責任技術者

作業者

